

Акт
оценки выполнения требований по антитеррористической
защищенности объекта учреждения социального обслуживания

Составлен «5» июня 2025 года

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр»

(полное наименование юридического лица)

Здание по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Сиреневая, д. 2

(наименование объекта)

Объект включен/не включен в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории автономного округа» и является объектом категории опасности включен, присвоена I-категория

(присвоенная категория опасности)

1. Наличие «Паспорта безопасности» на объект, его содержание имеется от 25.04.2023, имеется пометка «для служебного пользования»
(указать наличие (отсутствие) паспорта, дату утверждения паспорта, наличие пометки «для служебного пользования» (требование постановления № 410))

2. Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (требование постановления № 410) приказ от 07.05.2024 № 15/63-ПР-138, ответственный заместитель директора Коломиец О. С.

(реквизиты приказа, должность и ФИО ответственного)

3. Наличие приказа об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте приказ от 08.10.2024 № 15/63-ПР-336

(реквизиты приказа)

4. Обеспечение охраны на объекте:

физическая охрана физическая охрана есть, контракт на услуги по охране здания и имущества от 30.09.2024 № 110 (срок оказания услуг с 01.01.2025 по 31.12.2025). Маршрут движения сотрудников постов охраны осуществляется по периметру территории учреждения способом патрулирования (обхода) через каждые 2 часа в дневное время, в ночное время (не реже 1 раза в час), с проведением визуального осмотра объекта на наличие замков, пломб, печатей, проверка состояния пожарной сигнализации, в наличии кнопка тревожной сигнализации. В наличии удостоверение охранника, личная карточка (бейдж), специальная форменная одежда, заполняется журнал регистрации посетителей, журнал сменности. Требования к сотруднику охраны на объекте, в том числе проведение необходимых инструктажей предусмотрены вышеуказанным договором. Пост охраны оснащен телефонной связью, в наличии фонарик, специальные средства, средства пожаротушения, инструкция по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

список телефонов вызова экстренных служб. С сотрудниками охраны проведены инструктажи и тренировки, в том числе по порядку соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, действий в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта, проявления бдительности при обнаружении подозрительных предметов, нахождения вблизи территории граждан и припаркованных автотранспортных средств, вызывающих подозрение, незамедлительное информирование сотрудников полиции.

(реквизиты договора с ЧОП, периодичность обходов в день, наличие средств связи, специальных средств, личной карточки (бейдж), удостоверения, согласованной и утвержденной должностной инструкции охранника;

иная система охраны/пропускного режима отсутствует
(указать организационно-правовые формы)

4.1. Наличие порядка эвакуации, порядка действий работников при обнаружении посторонних предметов, получение информации об угрозе совершения террористического акта, плана эвакуации, наглядной информации и номеров телефонов спасательных служб Алгоритм действий сотрудников при обнаружении подозрительного предмета, при получении угрозы совершения террористического акта по телефону или в письменной форме, при совершении террористического акта имеется. План эвакуации утвержден приказом учреждения от 07.05.2024 №15/63-ПР-139 «Об установлении противопожарного режима».
Наглядная информация в виде плакатов и памяток размещена на стенде информации на 1 этаже. Номера телефонов экстренных служб города, в том числе спасательных служб, с телефоном ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта расположены возле каждого плана эвакуации, на видных местах в рабочих кабинетах.

(реквизиты утвержденных порядков, перечень информационного материала, места размещения)

5. Организация проведения с работниками объекта и получателями социальных услуг инструктажей и тренировок по безопасной и своевременной эвакуации Инструктажи с сотрудниками и получателями социальных услуг проводятся на основании приказа от 07.05.2024 № 15/63-ПР-139 «Об установлении противопожарного режима». Имеются утвержденные данным приказом следующие инструкции: инструкция о порядке действий при пожаре; инструкция для сотрудников БУ «Ханты-Мансийский реабилитационный центр» по пожарной безопасности; журнал регистрации вводного, повторного инструктажа по ГО и ЧС от 13.12.2022, журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности от 20.03.2015. Во втором квартале 2025 года запланирована 1 тренировка на объекте 05-06.06.2025.

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, кол-во проведенных тренировок по состоянию на дату проверки)

6. Оснащенность инженерно-техническими средствами защиты:

6.1. Ограждение по периметру: ограждение по периметру – забор из металлического профлиста высотой 1,5 метра покосившийся, деревянный забор по периметру участка частично обрушен. Въезд на территорию один, осуществляется через раздвижные ворота. Ворота контролируются системой видеонаблюдения.

(указать конструкцию ограждения, в том числе ее целостность, количество въездов, из них оборудованных шлагбаумов)

6.2. Система видеонаблюдения: Установлено 13 видеокамер. Камеры направлены на потенциально-опасные участки и обеспечивают наблюдение дверей, на критические элементы объекта. Запись видеонаблюдения хранится в серверной на жестких дисках 30 дней. Затем происходит перезапись. Просмотр доступен в реальном времени. Доступ посторонних лиц к системам видеонаблюдения ограничен. Мониторы по видеонаблюдению расположены у директора и у дежурного администратора. Также имеется возможность удаленного видеонаблюдения и резервного копирования в ручном режиме директором и инженером по АСУП.

(количество видеокамер, места их размещения, возможность архивирования и хранения данных в течении 30 суток (менее 30 суток), необходимость в дооснащении)

6.3. Кнопка тревожной сигнализации (КТС): Имеется на посту охраны. Договор от 09.01.2025 № 122 ООО «Югра-Безопасность»

(указать наличие (отсутствие) КТС, наименование охранной и обслуживающей организации, работоспособность КТС, место установки)

6.4. Система охранной сигнализации: имеется, с выводом на пульт центрального наблюдения, ООО «Югра-Безопасность»

(указать наличие (отсутствие), вид (автономная, с выводом на пульт центрального наблюдения), к какой охранной организации выведена, наименование обслуживающей организации, работоспособность)

6.5. Система контроля управления доступом (СКУД): в наличии 2 единицы, тип – электрические с резервным питанием.

(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию, потребность в установке)

6.6. Система оповещения: договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (ПС) № 111 от 10.10.2024 года с ООО «Югра-Энергетика».

(указать наличие (отсутствие), наименование обслуживающей организации, работоспособность)

6.7. Освещение периметра территории объекта: по периметру установлено 4 светильника наружного освещения, что обеспечивает освещение в зонах действия системы видеонаблюдения, заключен договор № 103 от 03.09.2024 ООО «Югра-Энергетика» по техническому

обслуживанию линий энергосбережения, электроосвещения и электроустановок.

(указать наличие (отсутствие), достаточность, работоспособность, обеспеченность освещением в зонах видимости системы видеонаблюдения)

6.8. Системы предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения и эвакуации: помещения здания учреждения оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала РСПИ «Стрелец-Мониторинг» на пульт центрального узла связи «01». Имеется система речевого и автоматического оповещения. Проектом предусмотрено автоматическое включение системы оповещения при срабатывании в здании пожарной сигнализации, имеется 7 шт. огнетушителей.

(указать вид функционируемой системы, количество первичных средств и их достаточность)

7. Выявлены недостатки: **нарушена целостность ограждения территории.**

(в обязательном порядке указывать ранее выявленные, но не устраненные недостатки (в т.ч. с какого периода недостатки не устранены))

8. Предложения по устранению недостатков (рекомендации): **восстановить целостность ограждения по периметру территории**

(в зависимости от планируемых мероприятий и выявленных недостатков)

9. Выводы комиссии: **требования по антитеррористической защищенности объекта не соблюдаются**

Оценку выполнения требований антитеррористической защищенности провели:

Кенесович УСЗНОП С.Л. С. Л. Соломатина
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Спец. по ОТ А.П. А. П. Брехт
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Директор М.А. М. А. Тумаев
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

С актом оценки ознакомлен:

Директор учреждения или лицо, его замещающее

О. А. Овчинников
(подпись, фамилия, инициалы)

Акт
оценки выполнения требований по антитеррористической
защищенности объекта учреждения социального обслуживания

Составлен «5» июня 2025 года

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр»

(полное наименование юридического лица)

Здание по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, зд-59 стр-1

(наименование объекта)

Объект включен/не включен в «Реестр объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории автономного округа» и является объектом категории опасности включен, присвоена I-категория

(присвоенная категория опасности)

1. Наличие «Паспорта безопасности» на объект, его содержание имеется от 25.04.2023, имеется пометка «для служебного пользования»
(указать наличие (отсутствие) паспорта, дату утверждения паспорта, наличие пометки «для служебного пользования» (требование постановления № 410)

2. Наличие приказа о назначении ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (требование постановления № 410) приказ от 07.05.2024 №15/63-ПР-138, ответственный заместитель директора Коломиец О. С.

(реквизиты приказа, должность и ФИО ответственного)

3. Наличие приказа об организации внутриобъектового и пропускного режима на объекте приказ от 08.10.2024 № 15/63-ПР-336

(реквизиты приказа)

4. Обеспечение охраны на объекте:
физическая охрана физическая охрана есть, договор на оказание услуг охраны объекта от 30.09.2024 № 110 (с 01.10.2025 по 31.12.2025). Маршрут движения сотрудников постов охраны осуществляется по периметру территории Учреждения способом патрулирования (обхода) через каждые 2 часа в дневное время, в ночное время (не реже 1 раза в час), с проведением визуального осмотра объекта на наличие замков, пломб, печатей, проверка состояния пожарной сигнализации, имеется кнопка тревожной сигнализации, личная карточка (бейдж), удостоверение охранника и форма в наличии. Требования к сотруднику охраны на объекте согласованы и утверждены. Пост охраны оснащен телефонной связью, имеется фонарик, средства пожаротушения, специальные средства, инструкция по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, список телефонов вызова экстренных служб. С сотрудниками охраны проведены инструктажи и тренировки, в том числе по порядку соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов,

действий в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта, проявления бдительности при обнаружении подозрительных предметов, нахождения вблизи территории граждан и припаркованных автотранспортных средств, вызывающих подозрение, незамедлительное информирование сотрудников полиции.

(реквизиты договора с ЧОП, периодичность обходов в день, наличие средств связи, специальных средств, личной карточки (бейдж), удостоверения, согласованной и утвержденной должностной инструкции охранника;

иная система охраны/пропускного режима отсутствует
(указать организационно-правовые формы)

4.1. Наличие порядка эвакуации, порядка действий работников при обнаружении посторонних предметов, получение информации об угрозе совершения террористического акта, плана эвакуации, наглядной информации и номеров телефонов спасательных служб: алгоритм действий сотрудников при обнаружении подозрительного предмета, при получении угрозы совершения террористического акта по телефону или в письменной форме, при совершении террористического акта имеется. План эвакуации утвержден приказом учреждения от 07.05.2024 №15/63-ПР-139 «Об установлении противопожарного режима».

Наглядная информация в виде плакатов и памяток размещена на стенде на минус 1 этаже, где размещен уголок пожарной безопасности и по гражданской обороне. Памятки «Рекомендации гражданам при угрозе террористических актов» имеются на стендах информации на 1 этаже. Номера телефонов экстренных служб города, в том числе спасательных служб, с телефоном ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта расположены возле каждого плана эвакуации, на видных местах в рабочих кабинетах.

(реквизиты утвержденных порядков, перечень информационного материала, места размещения)

5. Организация проведения с работниками объекта и получателями социальных услуг инструктажей и тренировок по безопасной и своевременной эвакуации Инструктажи с сотрудниками и получателями социальных услуг проводятся на основании подпункта 6 пункта 12 приказа от 07.05.2024 №15/63-ПР-139 «Об установлении противопожарного режима». Имеются утвержденные данным приказом следующие инструкции: инструкция о порядке действий при пожаре; инструкция для сотрудников по пожарной безопасности; журнал регистрации вводного, повторного инструктажа по ГО и ЧС от 13.12.2022. Журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности от 20.03.2015. Во втором квартале 2025 года запланирована 1 тренировка — 05-06.06.2025.

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, кол-во проведенных тренировок по состоянию на дату проверки)

6. Оснащенность инженерно-техническими средствами защиты:

6.1. Ограждение по периметру: отсутствует, не предусмотрено.

(указать конструкцию ограждения, в том числе ее целостность, количество въездов, из них оборудованных шлагбаумов)

6.2. Система видеонаблюдения: всего видеокамер 28, из них 12 внутренних и 16 наружных. Камеры направлены на потенциально-опасные участки и обеспечивают наблюдение дверей на критические элементы объекта. Запись видеонаблюдения хранятся в серверной на жестких дисках 30 дней. Затем происходит перезапись. Просмотр доступен в реальном времени. Доступ посторонних лиц к системам видеонаблюдения ограничен. Мониторы по видеонаблюдению расположены у директора и у дежурного администратора. Также имеется возможность удаленного видеонаблюдения и резервного копирования в ручном режиме заместителем директора и инженером по АСУП

(количество видеокамер, места их размещения, возможность архивирования и хранения данных в течении 30 суток (менее 30 суток), необходимость в дооснащении

6.3. Кнопка тревожной сигнализации (КТС): имеется на посту охраны. Договор от 09.01.2025 № 122

(указать наличие (отсутствие) КТС, наименование охранной и обслуживающей организации, работоспособность КТС, место установки)

6.4. Система охранной сигнализации: имеется, с выводом на пульт центрального наблюдения, ООО «Югра-Безопасность»

(указать наличие (отсутствие), вид (автономная, с выводом на пульт центрального наблюдения), к какой охранной организации выведена, наименование обслуживающей организации, работоспособность)

6.5. Система контроля управления доступом (СКУД): имеется. Тип – электрический с резервным питанием в количестве 3 штук.

(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающую организацию, потребность в установке)

6.6. Система оповещения: имеется система речевого и автоматического оповещения, договор на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (ПС) № 111 от 10.10.2024 года с ООО «Югра-Энергетика»

(указать наличие (отсутствие), наименование обслуживающей организации, работоспособность)

6.7. Освещение периметра территории объекта: по периметру установлено 29 светильников наружного освещения, что обеспечивает освещения в зонах действия системы видеонаблюдения, заключен договор № 103 от 03.09.2024 ООО «Югра-Энергетика» по техническому обслуживанию линий энергосбережения, электроосвещения и электроустановок. По итогам внутреннего аудита выявлено 2 неработающих светильника, запланирована замена.

(указать наличие (отсутствие), достаточность, работоспособность, обеспеченность освещением в зонах видимости системы видеонаблюдения)

6.8. Системы предупреждения о пожаре, первичных средств пожаротушения и эвакуации: помещения здания реабилитационного центра оборудованы пожарной сигнализацией с выводом сигнала РСПИ «Стрелец-Мониторинг» на пульт центрального узла связи «01». Имеется система речевого и автоматического оповещения. Проектом предусмотрено автоматическое включение системы оповещения при срабатывании в здании пожарной сигнализации. Имеется 18 пожарных кранов, испытание которых на водоотдачу и работоспособность, а также перемотка проводятся 1 раз в год (Акт от 12.02.2025, протокол от 12.02.2025). Имеется 16 шт. огнетушителей.

(указать вид функционируемой системы, количество первичных средств и их достаточность)

7. Выявлены недостатки: отсутствуют

(в обязательном порядке указывать ранее выявленные, но не устраненные недостатки (в т.ч. с какого периода недостатки не устранены))

8. Предложения по устранению недостатков (рекомендации): **рекомендовано заменить аналоговые камеры видеонаблюдения на цифровые, устранить неисправность светильников.**

(в зависимости от планируемых мероприятий и выявленных недостатков)

9. Выводы комиссии: **требования по антитеррористической защищенности объекта соблюдаются**

Оценку выполнения требований антитеррористической защищенности провели:

координатор УСЗНДП С.Л. С. Л. Соломатина
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

Спец. по ОТ А.П. А. П. Брехт
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

зам. директора М.А. М. А. Тумаев
(должность) (подпись, фамилия, инициалы)

С актом оценки ознакомлен:

Директор учреждения или лицо, его замещающее

О.А. О. А. Овчинников
(подпись, фамилия, инициалы)